

Miejscowość: Milanówek  
Gmina: Milanówek  
Powiat: grodziski  
Województwo: mazowieckie






Obiekt: ścieżka rowerowa  
 Inwestor: Gmina Brwinów  
 Wiercenie: GEO-DAR Warszawa  
 Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks

System wiercenia:




Rzędna: 101.20 m n.p.m

Skala 1 : 50




Data wiercenia: 2015-11-17

Wierzenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy przewarstwiany piaskiem średnim+gruz	nN (Ph//Ps+gruz)		w	ln		
			1.0		1.40	piasek próchniczny				PH		
			2.0		1.80	namuł gliniasty, czarny	Nmg	I		pl		
					2.20	Piasek średni, jasny żółty	Ps	IIa		ln/szg		
					2.50	Piasek średni, jasny żółty		IIb		szg	0.4	
					3.0		3.00					

**Profil otworu: C5 Rzędna: 100.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Holocen	1.0		0.70	nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy+gruz	nN (Ph+gruz)		w	szg		
						piasek próchniczny, czarny	PH			ln		
						Piasek drobny, jasny żółty przewarstwiony piaskiem średnim	Pd//Ps			Ilb		
				2.0		2.00						

**Profil otworu: C6 Rzędna: 100.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy	nN (Ph)		w			
			1.0		0.80	Piasek drobny, ciemny żółty na pograniczu piasku humusowego	Pd/Ph	IIb			szg	0.4
					1.50	Piasek średni, jasny żółty	Ps					
			2.0			2.00						