


Opinia geotechniczna

w celu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy tras
rowerowych w miejscowościach Brwinów i Milanówek
(zadanie III)



Opracował:

Dariusz Luks
upr. geol. VII-1727

Dariusz Luks
GEO-DAR
mgr Dariusz Luks
ul. Wojciechowskiego 40/115
02-495 Warszawa
NIP: 7971119954, REGON: 360081608

Warszawa, grudzień 2015 r.

GEO-DAR Warszawa

ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa

Spis treści:

1. Wstęp.....	3
2. Cel badań i opis inwestycji	4
3. Położenie terenu badań i zakres prac	4
4. Obserwacje terenowe i ogólna budowa geologiczna.....	5
5. Warunki wodno-gruntowe	6
6. Wnioski	9

Załączniki wykonane w ramach niniejszej dokumentacji:

- 1.1-2 - mapa pogładowa
- 2.1-4 - mapa dokumentacyjna
- 3 - objaśnienia symboli i znaków geologicznych
- 4.1-14 - karty otworów
- 5.1-4 - przekrój geotechniczny

1. Wstęp

Opinię geotechniczną opracowano w celu wykonania dokumentacji projektowej dla budowy tras rowerowych w miejscowościach Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna.

Dokumentacja powstała na zlecenie Pracowni Projektowej "RoadWay" Pana Grzegorza Kowalika, z siedzibą przy ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa. Zamawiającym jest Gmina Brwinów, z siedzibą w Brwinowie, przy ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.

Niniejsze opracowanie zostało wykonane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Przy sporządzaniu dokumentacji korzystano z niżej wymienionych materiałów:

- PN-86/B-02480
„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”
- PN-B-02479:1998
„Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne”
- PN-B-04452:2002
„Geotechnika. Badania polowe”
- PN-81-B-03020
„Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowane,,
- PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2
- Kondracki J., 2000r, „Geografia regionalna Polski”. Wydawnictwa PWN

Dokumentacje wykonano w 4 egzemplarzach .

2. Cel badań i opis inwestycji

Celem badań jest ustalenie warunków gruntowo-wodnych i określenia przydatności podłoża gruntowego dla budowy tras rowerowych w miejscowościach Milanówek, Podkowa Leśna i Brwinów (powiat pruszkowski i grodziski).

Projektowana trasa (oznaczona jako „Zadanie III”) jest 1 z 4 zadań, dla których badania geologiczne były wykonywane jednocześnie i związane były z budową tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójkąsta Ogrodów. Pozostałe zadania:

Zadanie I: Brwinów-Milanówek (Brwinów 3,35 km, Milanówek 0,87 km);

Zadanie II: Milanówek ul. Grudowska (Milanówek 0,9 km);

Zadanie IV: wzdłuż kolejki WKD (Brwinów 0,75 km Milanówek 1,27 km, Podkowa Leśna 0,64 km);

Długość projektowanej trasy rowerowej dla zadania III wynosi w Milanówku 2,03 km, w Podkowie Leśnej 1,04 km a w Brwinowie 0,13 km.

3. Położenie terenu badań i zakres prac

Obszar objęty badaniami jest ogólnie terenem płaskim, zlokalizowanym w województwie mazowieckim, na terenie powiatu pruszkowskiego i grodzkiego. Podłoże zbudowane jest z gruntów pochodzenia czwartorzędowego. Teren badań położony jest w obrębie mezoregionu zwanego Równiną Łowicko-Błońską.

Na zlecenie Projektanta, dla trasy rowerowej, wykonano wiercenia w liczbie 35 sztuk. Określona głębokość wierceń dla trasy wynosiła 2,0 m p.p.t. Dla obiektów, 3 przepustów, odwierty wykonane zostały do głębokości 4,0-8,0 m p.p.t., po 1 na obiekt, w poziomie projektowanej ścieżki rowerowej (otwór nr C25-26 i C36-37) oraz u wlotu/wylotu przepustu (otwór nr C29-30).

W niektórych przypadkach otwory zostały przegłębione z racji występowania otworów nienośnych/słabonośnych lub przesunięte. Wiercenia wykonywane były ręcznym próbnikiem wbijanym (obiekty) i ręcznie (trasa).

Projektowana ścieżka w swoim najdłuższym odcinku zaczyna się na skrzyżowaniu ulicy Grudowskiej z Królewską w Milanówku i biegnie trasą drogi

wojewódzkiej nr 719 aż do skrzyżowania ulicy Królewskiej z ulicą Sportową w Brwinowie.

Druą część ścieżki rowerowej należącej do zadania nr III zaczyna się na skrzyżowaniu ulicy Brwinowskiej z Królewską i biegnie aż do stacji elektroenergetycznej „Brwinów”, przy ulicy Grodzkiej w Brwinowie.

Mapę do celów projektowych otrzymano od Projektanta z naniesionymi już otworami badawczymi. Rzędne otworów przyjęto z mapy. Otwory zostały wyznaczone za pomocą odbiornika GPS i dostępnej mapy. Ogólne położenie otworów zamieszczono na mapie poglądowej w załączniku nr 1.1-2, gdzie pokazano przykładowe zastosowanie metod GIS w geologii.

Wszelkie ewentualne przesunięcia punktów badawczych zostały zaznaczone na mapie dokumentacyjnej. Dokładną lokalizację otworów badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000, w załączniku nr 2.1-4.

4. Obserwacje terenowe i ogólna budowa geologiczna

Teren prac zbudowany jest zarówno z gruntów niespoistych jak i spoistych. Grunty opisano na podstawie polowych badań makroskopowych, na bieżąco określając rodzaj, wilgotność, barwę i stan gruntu oraz głębokości zalegania poszczególnych gruntów. Podczas prac starano się jak najdokładniej określić warunki wodno-gruntowe. Wierzchnią warstwę trasy stanowią grunty organiczne i nasypowe.

Rodzime grunty niespoiste były w stanie od luźnego do średniozagęszczonego. Rodzime grunty spoiste były w stanie od miękkoplastycznego, przez plastyczny do twardoplastycznego.

Wyniki wykonanych wierceń geologicznych przedstawiono w kartach otworów, które zamieszczono w załączniku nr 4.1-14. Zaleganie poszczególnych warstw przedstawiono w formie przekroju, w załączniku nr 5.1-4. W załączniku nr 3 przedstawiono symbole i znaki użyte w kartach i w przekrojach.

W obniżeniach terenu występują grunty z zawartością cząstek organicznych. Przy projektowanej budowie trasy rowerowej trzeba zwrócić uwagę na warunki wodne.

5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wierceń, rozpoznane grunty zakwalifikowano do **10** warstw geotechnicznych. Nie wszystkie wydzielone warstwy mogą pojawiać się w jednym etapie. Z podziału wyłączono, jeśli występują:

- nasypy niekontrolowane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem)
- glebę, grunty humusowe (na kartach i przekrojach nie zostały pokolorowane)
- torfy oprócz namulów i gytii (na kartach i przekrojach zostały pokolorowane)

Wartości parametrów geotechnicznych dla gruntów rodzimych ustalono wykorzystując metodę „B” wg normy PN-81/B-03020:

Osady holocenijskie grunty z zawartością części organicznych:

warstwa I - składają się z namulów gliniastych, w stanie miękkoplastycznym i plastycznym.

Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzędowego, o różnej genezie. Grunty podzielono na:

warstwa IIa - to głównie holocenijskie piaski drobne i średnie, wilgotne i nawodnione, w stanie luźnym lub na pograniczu luźnego ze średniozagęszczonym. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy $I_D < 0,33$.

warstwa IIb - to zarówno holocenijskie jak i plejstocenijskie piaski drobne i średnie, wilgotne i nawodnione, w stanie średniozagęszczonym. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy $I_D = 0,4$. Parametry przyjęto dla piasków drobnych.

warstwa IIc - to głównie plejstocenijskie piaski drobne i średnie, wilgotne i nawodnione, w stanie średniozagęszczonym. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy $I_D = 0,5$. Parametry przyjęto dla piasków drobnych.

warstwa IId - to zarówno holocenijskie jak i plejstocenijskie piaski średnie, grube i żwiry, wilgotne i nawodnione, w stanie średniozagęszczonym. Przyjęty stopień zagęszczenia wynosi dla tej warstwy $I_D = 0,5$. Parametry przyjęto dla piasków średnich.

Osady niespoiste:

To czwartorzędowe osady głównie o charakterze deluwialnym lub residualnym.

Grunty podzielono na:

warstwa III - to głównie pył piaszczysty, w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjęty stopień plastyczności dla tej warstwy wynosi $I_L=0,2$. Parametry przyjęto dla pyłu piaszczystego.

To czwartorzędowe osady głównie o charakterze zastoiskowym. Grunty podzielono na:

warstwa IVa - to głównie pył piaszczysty, w stanie miękkooplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjęty stopień plastyczności dla tej warstwy wynosi $I_L=0,5$. Parametry przyjęto dla pyłu piaszczystego.

warstwa IVb - to głównie glina, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjęty stopień plastyczności dla tej warstwy wynosi $I_L=0,4$. Parametry przyjęto jak dla glin.

warstwa IVc - to głównie glina zwięzła, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjęty stopień plastyczności dla tej warstwy wynosi $I_L=0,3$. Parametry przyjęto dla glin zwięzłych.

warstwa IVd - to głównie glina pylasta zwięzła i glina zwięzła, czasem na pograniczu iłu, w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjęty stopień plastyczności dla tej warstwy wynosi $I_L=0,2$. Parametry przyjęto dla glin pylastych zwięzłych.

Tabela nr 1 przedstawia podział gruntów na odpowiednie warstwy i zestawienie parametrów geotechnicznych dla poszczególnych gruntów.

Nr warstwy	Nazwa wiążącego gruntu	Stopień zagęszczenia I_p (-)	Stopień plastyczności I_L (-)	Stopień konsolidacji	X	Gęst. objętościowa ρ (t/m ³)	Wilgotność naturalna w_n (%)	Spójność c_u (kPa)	Kąt tarcia wewn. Φ (°)	Edometryczny moduł ścisłości pierwotnej M_o (kPa)	Moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E_o (kPa)
IIa	Pd	I_d $<0,33$									
IIb	Pd	$I_d = 0,4$				1,75 (1,9 dla nawodnionych)	16,0 (24,0 dla nawodnionych)		29,0	51200	38200
						0,9	1,1		0,9	0,9	0,9
						1,6 (1,7 dla nawodnionych)	17,6 (26,0 dla nawodnionych)		26,1	46080	34380
IIc	Pd	$I_d = 0,5$				1,75 (1,9 dla nawodnionych)	16,0 (24,0 dla nawodnionych)		30,0	61900	46200
						0,9	1,1		0,9	0,9	0,9
						1,6 (1,7 dla nawodnionych)	17,6 (26,0 dla nawodnionych)		27,0	55710	41580
IId	Ps	$I_d = 0,5$				1,85 (2,0 dla nawodnionych)	14,0 (22,0 dla nawodnionych)		33,0	94600	79900
						0,9	1,1		0,9	0,9	0,9
						1,7 (1,8 dla nawodnionych)	12,6 (24,2 dla nawodnionych)		29,7	85140	71910
III	Πp		$I_L = 0,2$	C		2,1	18,0	16,0	14,0	29400	20500
					*	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9
					/r/	1,8	19,8	14,4	12,6	26460	18450
IVa	Πp		$I_L = 0,5$	C		2,0	22,0	8,5	10,0	15600	10900
					*	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9
					/r/	1,8	24,2	7,7	9,0	14040	9810
IVb	G		$I_L = 0,4$	C		2,1	21,0	10,0	11,0	19200	13400
					*	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9
					/r/	1,8	23,1	9,0	9,9	17280	12060
IVc	Gz		$I_L = 0,3$	C		2,0	24,0	13,0	13,0	16500	23600
					*	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9
					/r/	1,8	26,4	11,7	11,7	14850	21240
IVd	G_{nz}		$I_L = 0,2$	C		2,0	22,0	16,0	14,0	29400	20500
					*	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9
					/r/	1,8	24,2	14,4	12,6	26460	18450

Tab. 1. Zestawienie parametrów geotechnicznych dla wywierconych gruntów

X/n/ - wartości charakterystyczne/normowe/parametrów geotechnicznych

* - współczynnik materiałowy

X/r/ - wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych

Normowe symbole skonsolidowania gruntów:

A – grunty spoiste morenowe, skonsolidowane

B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane

C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D – łą, niezależnie od pochodzenia geologicznego

Tabela nr 2 przedstawia orientacyjne wartości współczynników filtracji dla poszczególnych gruntów.


Nazwa gruntu	Wartość współczynnika filtracji k (cm/s)
Piasek gruby i średni	$10^{-1} - 10^{-2}$
Piasek drobny	$10^{-2} - 10^{-3}$
Piasek pylasty	$10^{-3} - 10^{-4}$
Pyły	$10^{-4} - 10^{-6}$
Gliny	$10^{-6} - 10^{-8}$
Gliny zwięzłe	$10^{-7} - 10^{-9}$

Tab.2. Wartości współczynnika filtracji

6. Wnioski

- W wykonanych otworach, nawiercone zwierciadło wody gruntowej jest głównie o charakterze swobodnym i w postaci sączeń,
- Poziom wody nawiercony był na głębokości 0,2-2,5m p.p.t. (zwierciadło swobodne), 1,8-3,7m p.p.t. (zwierciadło napięte) i 1,3-2,2m p.p.t. (sączenia),
- Zaobserwowany charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań i w różnych porach roku może się zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych opadów itp. Przy projektowaniu należy brać pod uwagę wyższy poziom wód gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach otworów, w załącznikach 4.1-14,
- Trasę rowerową, bez obiektów, proponuje się zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej, natomiast przepusty jako obiekty inżynierskie do drugiej kategorii. Ostateczną kategorię dla inwestycji określi Projektant,
- Dla trasy przeważają proste warunki a dla obiektów złożone warunki geologiczne,
- W przypadku gruntów nienośnych i słabonośnych o ewentualnym sposobie wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,
- Miedzy otworami badawczymi miąższości gruntów mogą być różne, podobnie jak rodzaje gruntów,


- Podczas prac ziemnych należy chronić dno wykopu przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych,
- Nasypy budowlane należy wykonywać z pospółki piaszczysto-żwirowej,
- Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbiorów geotechnicznych przez uprawnionego geologa,
- Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.



LEGENDA:
miejsce i numer otworu geotechnicznego dla:

- C7** trasy
- C9-10** przepustu













ZLECENIODAWCA: Pracownia Projektowa "RoadWay" Grzegorz Kowalik ul. Klimontowska 15b 04-672 Warszawa		INWESTOR: Gmina Brwinów ul. Grodziska 12 05-840 Brwinów	
Nazwa załącznika: Mapa pogładowa		Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna	
Temat: Budowa ścieżek rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogródów w miejscowości Milanówek, Podkowa Leśna i Brwinów			
Lokalizacja: powiat pruszkowski i grodziski, woj.mazowieckie			
Opracował: mgr Dariusz Luks	Podpis:	Skala:	Zał. nr: 1.1
Warszawa, grudzień 2015			


























OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW STOSOWANYCH W DOKUMENTACJACH BADAŃ PODŁOŻA

Grunty mineralne		Grunty nasypowe		Opróbowanie otworu		Inne oznaczenia	
nieskaliste (rodzime)							
KW	zwietrzelina	nB	nasyp budowlany		próbka o zachowanej strukturze (NNS)	5	numer wiercenia
KWg	zwietrzelina gliniasta	nN	nasyp niebudowlany		próbka o zachowanej wilgotności (NW)	122,3	rzędna wylotu otworu
KO	otoczaki	<u>Grunty skaliste</u>			próbka wody gruntowej (WG)	VI	numer warstwy geotechnicznej
Ż	żwir	ST	skała twarda				
Żg	żwir gliniasty	SM	skała miękka			litologiczno-stratygraficzne	
Po	pospółka	<u>Grunty organiczne (rodzime)</u>				podstawowe granice	
Pog	pospółka gliniasta	H	grunty próchnicze			zwierciadło wody gruntowej	
Pr	piasek gruby	Nmp	namuły piaszczyste			z okresu wierceń	
Ps	piasek średni	Nmg	namuły gliniaste			<u>Oznaczenie wody w wierceniu</u>	
Pd	piasek drobny	Gy	gytie				
Pπ	piasek pylasty	T	torfy			Stan gruntów syfkich	
Pg	piasek gliniasty	WB	węgłe brunatne			In :: luźny $I_0 \leq 0,33$	
Πp	pył piaszczysty	<u>Grunty poza normą</u>				szg ☉ średnio zagęszczony $0,33 < I_0 \leq 0,67$	
Π	pył	Kj	kreda jeziorna			zg ☉ zagęszczony $0,67 < I_0 \leq 0,80$	
Gp	głina piaszczysta	<u>Znaki dodatkowe dotyczące opisu gruntu</u>				bzg ⊕ bardzo zagęszczony $I_0 > 0,80$	
G	głina	+	domieszki			<u>Stan gruntów spoistych</u>	
Gπ	głina pylasta	//	przewarstwienia, wkładki			zw ∅ zwarty $I_t < 0$	
Gpz	głina piaszczysta zwięzła	/	pogranicze innego gruntu			pzw ○ półzwarty $I_t \leq 0$	
Gz	głina zwięzła	()	określenia uzupełniające dotyczące składu gruntu			tpl • twardoplastyczny $0 < I_t \leq 0,25$	
Grz	głina pylasta zwięzła	<u>Oznaczenie rodzaju badań i sondowań</u>				pl • plastyczny $0,25 < I_t \leq 0,50$	
Ip	ił piaszczysty		penetrometr tłoczkowy (PP)			mpl • miękkooplastyczny $0,50 < I_t \leq 1,00$	
I	ił		ścinarka obrotowa (TV)			pt • płynny $I_t > 1,00$	
Iπ	ił pylasty		sonda cylindryczna (SPT)			<u>Wilgotność gruntu</u>	
			sonda obrotowa (VT)			su	grunt suchy
			rodzaj sondowania i strefa przebadana sondą:			mw	grunt mało wilgotny
			SL - lekką wbijaną			w	grunt wilgotny
						nw	grunt nawodniony

Załącznik 3 - objaśnienia symboli i znaków geologicznych

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu C1							Zał.Nr: 4.1		
Miejscowość: Milanówek Gmina: Milanówek Powiat: grodziski Województwo: mazowieckie			Objekt: ścieżka rowerowa Inwestor: Gmina Brwinów Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 102.80 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-17					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6							
		Czwartorzęd Holocen Plejstocen				nasyp niekontrolowany, brązowy, piasek humusowy	nN (Ph)					
			1.0		0.90	Piasek drobny, żółty	Pd		w			
					1.30	Piasek średni, żółty	Ps	IIc		szg	0.5	
			2.0		2.00							
Profil otworu: C2 Rzędna: 102.20 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Holocen Plejstocen				nasyp niekontrolowany, brązowy, piasek humusowy przewrstwiany piaskiem srednim	nN (Ph/Ps)			szg		
					0.40	nasyp niekontrolowany, ciemny żółty, piasek drobny	nN (Pd)					
			1.0		0.70	nasyp niekontrolowany?, ciemny żółty, piasek drobny	nN? (Pd)		w	szg/ln		
					1.10	Piasek drobny, żółty		IIb			0.4	
					1.50	Piasek drobny, żółty	Pd	IIc		szg	0.5	
		2.0		2.00								
Profil otworu: C3 Rzędna: 101.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy	nN (Ph)			szg		
					0.60	nasyp niekontrolowany, ciemny szary, piasek drobny na pograniczu piasku humusowego				ln		
			1.0		1.00	nasyp niekontrolowany, ciemny żółty, piasek drobny na pograniczu piasku humusowego	nN (Pd/Ph)		w			
					1.50	Piasek drobny, jasny żółty	Pd	IIb		szg	0.4	
		2.0		2.00								







GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu C4							Zał.Nr: 4.2			
Miejscowość: Milanówek Gmina: Milanówek Powiat: grodziski Województwo: mazowieckie			Obiekt: ścieżka rowerowa Inwestor: Gmina Brwinów Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 101.20 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-17						
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	
1	2	3	4	5	6								7
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy przewarstwiany piaskiem średnim+gruz					In		
			1.0				nN (Ph//Ps+gruz)			w	szg		
					1.40	piasek próchniczny	PH						
			2.0		1.80	namuł gliniasty, czarny	Nmg	I			pl		
					2.20	Piasek średni, jasny żółty		IIa			In/szg		
				2.50	Piasek średni, jasny żółty	Ps	IIb			szg	0.4		
			3.0		3.00								
Profil otworu: C5 Rzędna: 100.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy+gruz				szg			
			1.0		0.70	piasek próchniczny, czarny	PH		w	In			
			2.0		1.50	Piasek drobny, jasny żółty przewarstwiony piaskiem średnim	Pd//Ps	IIb		szg	0.4		
					2.00								
Profil otworu: C6 Rzędna: 100.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy	nN (Ph)						
			1.0		0.80	Piasek drobny, ciemny żółty na pograniczu piasku humusowego	Pd/Ph	IIb	w				
					1.50	Piasek średni, jasny żółty	Ps			szg	0.4		
			2.0		2.00								






GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu C7							Zał.Nr: 4.3			
										Wiertnica:			
Miejscowość: Milanówek Gmina: Milanówek Powiat: grodziski Województwo: mazowieckie			Obiekt: ścieżka rowerowa Inwestor: Gmina Brwinów Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 100.50 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-17						
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, czarny	nN	IIb	w	szg	0.4		
			1.0		0.70	nasyp niekontrolowany, brązowy, piasek humusowy przewarstwiany piaskiem średnim	nN (Ph//Ps)						
					1.10	Piasek drobny, ciemny żółty z domieszką humusu	Pd+Ph						
					1.50	Piasek średni, żółty	Ps						
			2.0		2.00								
Profil otworu: C8 Rzędna: 100.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, brązowy, piasek humusowy+gruz	nN (Ph+gruz)	IIb	w	szg	0.4		
			1.0		0.50	piasek próchniczny, brązowy z domieszką piasku drobnego	PH+Pd						
					1.20	Piasek średni, żółty	Ps						
			2.0		2.00								
Profil otworu: C9 Rzędna: 100.10 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, ciemny brązowy, piasek humusowy+kamienie	nN (Ph+K)	IIb	w	szg/ln	0.4		
			1.0		0.50	nasyp niekontrolowany, ciemno brązowy, piasek humusowy+piasek drobny	nN (Ph+Pd)						
					1.20	Piasek średni, jasny żółty	Ps						
					1.50	piasek próchniczny, ciemny brązowy przewarstwiony namulem	PH//Nm						
			2.0		1.90	Piasek średni, żółty	Ps						
					2.50								











Data wiercenia: 2015-11-17













Profil otworu: C11 Rzędna: 98.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17**Profil otworu: C12 Rzędna: 99.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17**


Kartę opracował: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015


GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu C13							Zał.Nr: 4.5			
Miejscowość: Milanówek Gmina: Milanówek Powiat: grodziski Województwo: mazowieckie			Obiekt: ścieżka rowerowa Inwestor: Gmina Brwinów Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 98.10 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-17						
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 2.10		Czwartorzęd Holocen				piasek próchniczny, szary	PH			In			
					0.50	Piasek średni, żółty	Ps						
					1.00	Piasek drobny, jasny szary na pograniczu piasku średniego	Pd/Ps	IIb	w				
					2.10	Piasek drobny, jasny szary na pograniczu piasku średniego				szg	0.4		
					2.50				nw				
Profil otworu: C14 Rzędna: 98.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1.70		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, brązowy, piasek humusowy	nN (Ph)			In			
					1.00	Piasek średni, biały	Ps	IIb	w				
					1.70	Piasek średni, biały				szg	0.4		
					2.00				nw				
Profil otworu: C15 Rzędna: 97.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1.60		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, biały, piasek humusowy	nN (Ph)			In			
					0.70	nasyp niekontrolowany, żółto-szary, piasek humusowy+piasek średni	nN (Ph+Ps)						
					1.30	Piasek średni, biały	Ps						
					1.60	Piasek drobny, biały	Pd	IIb					
					2.50				nw	szg	0.4		

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu C16							Zał.Nr: 4.6			
Miejscowość: Milanówek Gmina: Milanówek Powiat: grodziski Województwo: mazowieckie			Obiekt: ścieżka rowerowa Inwestor: Gmina Brwinów Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 98.40 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-17						
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 2.30		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, czarny, piasek drobny+piasek humusowy	nN (Pd+Ph)	Pd	Ilb	w	szg	0.4	
					0.40	Piasek drobny, jasny żółty							
					1.00	Piasek drobny, biały							
					2.00	głina, szara	G	IVb		pl		0.4	
					2.50								
Profil otworu: C17 Rzędna: 99.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Holocen				gleba, czarna	Gb	Pd	w	szg	0.4		
					0.30	Piasek drobny, ciemny żółty							
					0.70	Piasek drobny, jasny żółty na pograniczu piasku pylastego	Pd/Pπ	Ilb					Ilc
					1.10	pospółka, jasna żółta	Po						
					1.60	Piasek średni, biały	Ps						
					2.00								
Profil otworu: C18 Rzędna: 99.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 2.40		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, brązowy, piasek humusowy+piasek średni	nN (Ph+Ps)		w	In			
					1.40	?nasyp niekontrolowany, ciemny żółty, piasek średni	?nN (Ps)						
					2.00	Piasek drobny, ciemny żółty na pograniczu piasku średniego		Pd/Ps					
					2.40	Piasek drobny, ciemny żółty na pograniczu piasku średniego		Ilb	nw	szg	0.4		
					3.00								

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa						KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu C19						Zał.Nr: 4.7	
Miejscowość: Milanówek Gmina: Milanówek Powiat: grodziski Województwo: mazowieckie						Obiekt: ścieżka rowerowa Inwestor: Gmina Brwinów Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks						System wiercenia: Rzędna: 97.90 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-17	
Wiercenie	Głębokość zwięziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	
1	[m.p.p.t]	3	[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, ciemny brązowy, piasek humusowy	nN (Ph)		w	ln			
			1.0		0.60	piasek próchniczny, szary z domieszką piasku drobnego	PH+Pd			szg/ln			
			2.0		1.00	Piasek drobny, żółty przewarstwiony piaskiem średnim	Pd//Ps	IIb		szg	0.4		
			2.00		2.00								
Profil otworu: C20 Rzędna: 98.10 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, ciemny brązowy, piasek próchniczny	nN (Ph)		w	ln			
			1.0		0.40	Piasek drobny, szary na pograniczu piasku humusowego	Pd/Ph	Ila		szg/ln			
			2.0		0.70	Piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym	Ps//Pd	IIb		szg	0.4		
			2.00		2.00								
Profil otworu: C21 Rzędna: 99.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, brązowy, piasek drobny+piasek humusowy+gruz	nN (Pd+Ph+gruz)		w	szg/zg			
			1.0		0.30	Piasek średni, ciemno żółty	Ps	IIb		szg	0.4		
			2.0		0.80	piasek próchniczny, czarny	PH			szg/ln			
			2.0		1.40	pospółka, ciemno żółta	Po	IIb		szg	0.4		
		2.00		2.00									

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu C22							Zał.Nr: 4.8		
										Wiertnica:		
Miejscowość: Milanówek Gmina: Milanówek Powiat: grodziski Województwo: mazowieckie			Obiekt: ścieżka rowerowa Inwestor: Gmina Brwinów Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 97.60 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-17					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 1.20	 2.00					gleba, ciemna brązowa	Gb		w	-		
				0.50	pył piaszczysty, żółto-szary, przewarstwiany piaskiem pylastym	IIp/Pπ	IVa	w/m	mpl		0.5	
				1.50	pył piaszczysty na pograniczu piasku pylastego, żółto szary	IIp/Pπ	IVb	w	pl		0.4	
				2.00	pył piaszczysty, szary	IIp	IVa	m	mpl		0.5	
				2.50	gлина, popielata	G		w	pl		0.4	
			3.00		3.00							
Profil otworu: C23 Rzędna: 97.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 1.40	 1.40					nasyp niekontrolowany, czarny, piasek humusowy	nN (Ph)					
				0.60	Piasek średni, biały	Ps	IIb	w	szg	0.4		
				0.90	piasek pylasty, szary z domieszką piasku humusowego	Pπ+Ph	IIa		szg/ln			
				1.20	Piasek średni, jasny szary	Ps	IIb	nw	szg	0.4		
				1.40	Piasek drobny, biały, przewarstwiany piaskiem średnim	Pd//Ps						
				2.50								
Profil otworu: C24 Rzędna: 98.20 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 1.8	 1.8					nasyp niekontrolowany, brązowo-szary, piasek średni+piasek humusowy	nN (Ps+Ph)			szg		
				0.80	nasyp niekontrolowany, ciemny żółty, piasek średni	nN (Ps)	I	w				
				1.10	namuł, ciemny brązowy	Nm			-			
				1.50	namuł gliniasty, czarny	Nmg	pl					
				1.80	Piasek drobny, żółty z domieszką piasku średniego przewarstwiony piaskiem gliniastym	Pd+Ps//Pg	IIb	nw	szg	0.4		
				2.50								






Data wiercenia: 2015-11-17

Profil otworu: C32 Rzędna: 98.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17



Profil otworu: C33 Rzędna: 98.30 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17


Kartę opracował: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015



Data wiercenia: 2015-12-04

Kartę opracował: mgr Dariusz Luks Data: 12.2015

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu C38						Zał.Nr: 4.14			
									Wiertnica:			
Miejscowość: Milanówek Gmina: Milanówek Powiat: grodziski Województwo: mazowieckie			Obiekt: ścieżka rowerowa Inwestor: Gmina Brwinów Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia:					
							Rzędna: 97.70 m n.p.m					
							Skala 1 : 50			Data wiercenia: 2015-11-17		
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Holocen	1.0			nasyp niekontrolowany, brązowy, piasek humusowy	nN (Ph)		w	ln		
					0.60	Piasek drobny, ciemny żółty, nasyp?	Pd (nN?)			szg		
					1.50							




	GEO-DAR		ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa		Zak.Nr 5.1
			Budowa Ścieżek rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójkąsta Ogrodów w miejscowości Milanówek, Podkova Leśna i Bwinów		
Opinia geotechniczna					
Opracował	Data 12.2015	Nazwisko mgr Dariusz Luks	Podpis	Przekroj geotechniczny I-I CZ.1	
				Skala	1: 1000 1: 50

m n.p.m.

101
100
99
98
97
96
95
94
93

Skala
1: 1000
50



GEO-DAR		ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa		Załącznik 5.2	
Opinia geotechniczna		Budowa ścieżek rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w miejscowości Milanówek, Podkowa Leśna i Brwinów			
		Przekrój geotechniczny I-I Cz.2			
Opracował	Data	Nazwisko	Podpis	Skala 1: 1000 50	
	12.2015	mgr Dariusz Łuks			

