







GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu C25-26							Zał.Nr: 4.9		
Miejscowość: Milanówek Gmina: Milanówek Powiat: grodziski Województwo: mazowieckie			Obiekt: ścieżka rowerowa Inwestor: Gmina Brwinów Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 97.95 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-12-04					
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	[m.p.p.t]	3	[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 1.50		Czwartorzęd Holocen			0.20	nasyp niekontrolowany, szary, piasek drobny humusowy	nN (Pdh)		w			
						nasyp niekontrolowany, szary, piasek średni przewarstwiany piaskiem gliniastym i gruzem	nN(Ps//Pg+gruz)					
					1.50	Piasek średni, szary	Ps	Ilb	nw	szg	0.4	
					3.00	Piasek drobny, szary przewarstwiony pyłem	Pd//Π					
					5.00							
Profil otworu: C27 Rzędna: 97.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-12-04												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 2.20		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, gruz	nN (gruz)					
					1.20	Piasek średni z domieszką piasku humusowego	Ps+Ph	Ila	w	szg/ln		
					1.70	Piasek średni, żółty	Ps	Ilb				
					2.20	Piasek drobny, biały	Pd	nw	szg	0.4		
					2.50							