






GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 02-495 Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil otworu C16							Zał.Nr: 4.6			
Miejscowość: Milanówek Gmina: Milanówek Powiat: grodziski Województwo: mazowieckie			Obiekt: ścieżka rowerowa Inwestor: Gmina Brwinów Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 98.40 m n.p.m Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-11-17						
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL	
	[m.p.p.t]		[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 2.30		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, czarny, piasek drobny+piasek humusowy	nN (Pd+Ph)	Pd	Ilb	w	szg	0.4	
						0.40	Piasek drobny, jasny żółty						
						1.00	Piasek drobny, biały						
						2.00	glina, szara	G	IVb		pl	0.4	
						2.50							
Profil otworu: C17 Rzędna: 99.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Czwartorzęd Holocen				gleba, czarna	Gb	Pd	Ilb	w	szg	0.4	
						0.30	Piasek drobny, ciemny żółty						
						0.70	Piasek drobny, jasny żółty na pograniczu piasku pylastego	Pd/Pπ					Ilc
						1.10	pospółka, jasna żółta	Po					
						1.60	Piasek średni, biały	Ps					
						2.00							
Profil otworu: C18 Rzędna: 99.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-11-17													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 2.40		Czwartorzęd Holocen				nasyp niekontrolowany, brązowy, piasek humusowy+piasek średni	nN (Ph+Ps)	Pd	Ilb	w	In		
						1.40	?nasyp niekontrolowany, ciemny żółty, piasek średni						?nN (Ps)
						2.00	Piasek drobny, ciemny żółty na pograniczu piasku średniego	Pd/Ps					Ilb
						2.40	Piasek drobny, ciemny żółty na pograniczu piasku średniego						
						3.00							